




図1



図2



図3



図4

確認

ナットの ①半月マーク、②ツバ、コレットの ③溝 をご確認ください。ナットの ①半月マーク の奥(同位相)に、コレットの ③溝 を引掛ける ②ツバ があります。・・・図1

1. 装着

1) ナットの ①半月マーク の奥にある ②ツバ にコレットの ③溝 を引掛ける。この場合、図2のようにコレットの後端を ①半月マーク 側に倒すと引掛けやすくなります。

2) 引掛けたコレットを 図3のように真直ぐに戻す。

3) 図4のようにナットとコレットの端面が平行で、ガタツキが無ければ正常に装着されています。

2. 脱着

1) コレットから刃物を取り外す。

2) 図3の状態からコレットの後端側をナットの ①半月マーク 側に倒す。・・・図2

* この時、コレットの前端側をナットの ①半月マーク の反対側に倒すと、より外れやすくなります。

3) コレットの後端をつかみ ①半月マーク の反対側から持ち上げる。簡単にナットからコレットが外れます。